Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Aan Minister

TER BESLISSING

Datum
2 september 2026

Onze referentie
Fout! Onbekende naam voor documenteigenschap.RWS-2026/21688

Opgesteld door
Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat

Beslistermijn
4 september 2026

Bijlage(n)
8

nota

Merwedebrug; Beantwoording informatieverzoek Vaste Kamercommissie IenW

Aanleiding
Naar aanleiding van het bericht 'Rijkswaterstaat wist in 2020 al dat de Merwedebrug verzwakt was en hoopte levensduur te kunnen rekken' (AD, 20 augustus 2026) heeft de vaste Kamercommissie van Infrastructuur en Waterstaat verzocht om voor het einde van het zomerreces alle relevante stukken te ontvangen. Omdat het verzamelen van de benodigde informatie meer tijd vraagt is er een uitstelbrief naar de Tweede Kamer gestuurd. Toegezegd is later deze week de relevante stukken naar de Kamer te sturen.

Geadviseerd besluit
Instemmen met verzending van bijgevoegde Kamerbrief met als bijlagen de relevante stukken.

Kernpunten
Het informatieverzoek heeft betrekking op relevante informatie over de Merwedebrug. Met bijgevoegde Kamerbrief biedt u de gevraagde stukken van de periode 2020 tot heden aan bij de Kamer.
Tevens wordt in de brief nadere duiding gegeven over het verschil tussen het uitgevoerde onderzoek in 2020 en het recent uitgevoerde onderzoek en is er een tijdslijn opgenomen. Ook is er een korte toelichting opgenomen over de werkwijze van Rijkswaterstaat met betrekking tot het inspecteren van objecten die in beheer zijn bij Rijkswaterstaat. Tot slot is er een korte leeswijzer bijgevoegd, met daarin overzicht van de bijgevoegde stukken.

Informatie die niet openbaargemaakt kan worden
Niet van toepassing.

Bijlagen

Volgnummer	Naam	Informatie
01	Kamerbrief	Duiding verschil in onderzoek 2020 - 2026, tijdslijn Merwedebrug, werkwijze RWS t.a.v. inspecteren objecten

Bijlage 1	Adviesmemo restlevensduur Merwedebrug A27	Adviesmemo i.v.m. de mogelijke vertraging van het project Houten-Hooipolder A27 met de consequenties van de vertraging op de constructieve veiligheid.
Bijlage 2	Inspectieprogramma Merwedebrug A27 V2	Bijgesteld inspectieprogramma (verhoogd inspectieregime) t.a.v. aantal specifieke onderdelen van de brug.
Bijlage 3	Inspectierapport Hoofddraagconstructie Onderzoek 2021 Periode 2	Inspectierapport van 1 van de 4 voorgeschreven periodieke inspecties op onderdelen met een verhoogd inspectieregime.
Bijlage 4	Merwedebrug (boogbruggen) GTI Hangers	Inspectierapport naar hangerkabels (verticale hangerkabels tussen boog en hoofddraagconstructie)
Bijlage 5	Adviesmemo constructieve veiligheid Merwedebrug	Adviesmemo n.a.v. vraag aanvullende herberekeningen om te kunnen aantonen of de bestaande brug tijdens de bouw van de nieuwe brug veilig is en blijft.
Bijlage 6	Inspectierapport voor de Merwedebrug A27	Inspectierapport periodieke RISK inspecties aan dek van vaste en beweegbare deel.
Bijlage 7	Adviesmemo constructieve veiligheid Merwedebrug	Adviesmemo n.a.v. uitkomsten materiaalonderzoek